



## Poročilo o izvedeni nalogi

### **Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A**

Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/127

Naročnik: EKO-PARK D.O.O. LENDAVA OKO-PARK KFT. LENDVA  
GLAVNA ULICA 109  
9220 Lendava - Lendva

Delovni nalog: Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N,  
03.06.2016

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

Maribor, 12.01.2017

Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor  
Vodja oddelka:

Jožica Goričanec, dipl. san. inž.

mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal Jožica Goričanec, dipl. san. inž. ob 12.01.2017 10:04:03



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** omrežje Stupar, Trimlini 57a  
**Številka vzorca:** 17/127  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA OKO-PARK KFT. LENDVA, GLAVNA ULICA 109 ,  
9220 Lendava - Lendva  
**Vzorec odvzel:** Branko Bakan, NLZOH  
**Čas odvzema:** 04.01.2017 08:40  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Stupar, Trimlini  
**Vzorec sprejel:** Alenka Rožič  
**Kraj in čas sprejema:** Maribor, 04.01.2017 12:55

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A, B in C

## Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

## Ocena skladnosti

Glede na rezultate opravljenih preiskav ocenjujemo, da je vzorec pitne vode skladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015).

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/127-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 2141a-14/8024-17/127-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** omrežje Stupar, Trimlini 57a  
**Številka vzorca:** 17/127  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA OKO-PARK KFT. LENDVA, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Delovni nalog:** Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Stupar, Trimlini  
**Metoda vzorčenja:** ISO 5667-5: 2006  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 04.01.2017 08:40

**Odvzel:** Branko Bakan, NLZOH

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 04.01.2017 12:55

**Sprejel:** Alenka Rožič

**Datum poročila:** 12.01.2017

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda	Začetek / zaključek analize
<b>Meritve na terenu</b>					
Temperatura vode	7.4	°C		DIN 38404-4:1976	05.01.17 05.01.17
pH	7.5			ISO 10523:2008	05.01.17 05.01.17
Klor-prosti	<0.1	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2000	05.01.17 05.01.17
Vonj	sprejemljiv	#		Onorm M 6620:2012	05.01.17 05.01.17
Električna prevodnost (20°C)	190	µS/cm		EN 27888:1993	05.01.17 05.01.17

Vodja oddelka:  
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** omrežje Stupar, Trimlini 57a  
**Številka vzorca:** 17/127; lab.št.: 17/83  
**Namen:** Notranji nadzor  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A  
**Vodja naloge:** Jožica Goričanec, dipl. san. inž.  
**Naročnik:** EKO-PARK D.O.O. LENDAVA OKO-PARK KFT. LENDVA, GLAVNA ULICA 109, 9220 Lendava - Lendva  
**Delovni nalog:** Okvirni sporazum za izvajanje notranjega nadzora pitne vode št. 416003 - N, 03.06.2016  
**Mesto odvzema:** Pomurski vodovod krak A, Stupar, Trimlini  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 04.01.2017 08:40

**Odvzel:** Branko Bakan, NLZOH

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 04.01.2017 13:30

**Prevzel:** Bojana Žnuderl

**Datum poročila:** 10.01.2017

## Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	04.01.2017 13:33 05.01.2017 12:47
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	ni najdeno	CFU/100 mL	04.01.2017 13:33 06.01.2017 08:57
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	04.01.2017 13:33 05.01.2017 12:47
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	04.01.2017 13:33 06.01.2017 08:57
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	< 10	CFU/mL	04.01.2017 13:33 07.01.2017 11:10

**Analistik:**  
Davorin Sabotin

**Odgovorna oseba:**  
Katja Zelenik, dr. vet. med.  
Elektronsko podpisal Katja Zelenik, dr. vet. med. ob 10.01.2017 16:00:41

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.